

	<p>Object: Belastungsschrank, Foto 1967</p> <p>Museum: Industriesalon Schöneweide Reinbeckstr. 9 12459 Berlin (0 30) 53 00 70 42 info@industriesalon.de</p> <p>Collection: Fotostelle WF - In der Fertigung - Anlagen, Automaten, Arbeitsplätze, Technisches Fotoarchiv (TFA) des Werks für Fernselekttronik (WF)</p> <p>Inventory number: TFA-6826811</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description

Vorderseite eines Belastungsschranks mit geöffneten Türen.

Besteller: TZ2/Schulze.

Foto, Januar 1968.

Detailed description

Findbucheintrag: Belastungsschränke Color; Januar 1968 (Transkriptor: Bernd Liebig)

Basic data

Material/Technique: SW-Negativ, Planfilm

Measurements: 9x12 cm

Events

Commissioned	When	January 1968
	Who	Werk für Fernmeldewesen (WF)
	Where	Oberschöneweide

Keywords

- Black-and-white photography
- Electrical engineering
- Industrial sector

- Measuring instrument
- Negative
- Sachaufnahme