

	<p>Object: Mühlendamm Schleuse, Reparatur der Tore, 1960, SW- Foto © Kurt Schwarz.</p> <p>Museum: Industriesalon Schöneweide Reinbeckstr. 9 12459 Berlin (0 30) 53 00 70 42 info@industriesalon.de</p> <p>Collection: Kurt Schwarz Fotografie, Kurt Schwarz Fotografie - Handel, Handwerk, Gewerbe, Versorgung</p> <p>Inventory number: KS-6-BZ_0888</p>
--	--

## Description

Mühlendamm Schleuse, Reparatur der Tore (Originaltitel des Fotografen):

Blick in östliche Richtung auf ein Tor der Mühlendamm Schleuse an der Spree in Berlin-Mitte, an dem Tor werden Reparaturarbeiten ausgeführt, man sieht eine lange Leiter, die auf dem Grund steht, wo Holzbretter ausgelegt sind. Im Hintergrund sind Schornsteine von Schiffen zu sehen, weiter hinten der Turm des Märkischen Museums.

Das Foto wurde veröffentlicht in der Berliner Zeitung vom 23. März 1960 auf S.12 mit der Bildunterschrift: „Große Frühjahrsreinigung an der Mühlendamm Schleuse. Im Abstand von fünf Jahren müssen die Schleusenammern und Torhäupte trockengelegt und überholt werden. Dies geschieht in der betriebsarmen Zeit.“

SW-Foto, 1960 © Kurt Schwarz.

## Basic data

Material/Technique:	SW-Negativ, Rollfilm
Measurements:	6x6 cm

## Events

Image taken	When	1960
	Who	Kurt Schwarz (1937-)
	Where	Mühlendamm

[Relationship to location]	When	
-------------------------------	------	--

[Relationship  
to location]

Who	
Where	Berlin (DDR)
When	
Who	
Where	East Berlin

## Keywords

- Baureparaturen
- Construction site
- Crane
- Leiter
- Locks (Hydraulic engineering)
- Pipe
- River
- Tower