

	<p>Object: Gutachten: Standortuntersuchung Dienstgebäude Senator für Gesundheit und Soziales in Kreuzberg</p> <p>Museum: FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum Adalbertstraße 95 A 10999 Berlin (030) / 50 58 52 33 archiv@fhxb-museum.de</p> <p>Collection: Stadterneuerung und soziale Bewegungen in Kreuzberg, 1970 bis 1990, Internationale Bauausstellung Berlin 1984/87</p> <p>Inventory number: 2015/2555</p>
--	---

Description

Standortuntersuchung für Dienstgebäude des Senators für Gesundheit und Soziales in Kreuzberg - integriertes Modell / Hrsg.: S.T.E.R.N. Bearb.: Arge Öko, Eble, FPB, Loidl, PUB, SPAS, Steidle, S.T.E.R.N. (Berlin, Januar 1988, 100 Blatt, Abschnitte C und D fehlen)

Basic data

Material/Technique:

Measurements:

Höhe: 29,5 cm, Breite: 21 cm

Events

Published	When	1988
	Who	S.T.E.R.N Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH
	Where	

Keywords

- Building design