Object: Gutachten:

Standortuntersuchung Dienstgebäude Senator für Gesundheit und Soziales in SO

36

Museum: FHXB Friedrichshain-Kreuzberg

Museum

Adalbertstraße 95 A 10999 Berlin (030) / 50 58 52 33

archiv@fhxb-museum.de

Collection: Stadterneuerung und soziale

Bewegungen in Kreuzberg, 1970

bis 1990, Internationale

Bauausstellung Berlin 1984/87

Inventory number:

2015/2553

Description

Standortuntersuchung Dienstgebäude Senator für Gesundheit und Soziales in Berlin-Kreuzberg SO 36. Eine Untersuchung / der S.T.E.R.N., Gesellschaft für behutsame Stadterneuerung mbH Berlin in Zusammenarbeit mit Planergemeinschaft Hannes Dubach, Urs Kohlbrenner, Planungsgruppe Urbane Baukunst, Büro Dahl, Dähne (Berlin, August 1987, 96 Blatt)

Basic data

Material/Technique:

Measurements: Höhe: 29,5 cm, Breite: 21 cm

Events

Published When 1987

Who S.T.E.R.N Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH

Where

Keywords

· Building design