

	<p>Object: Fehlerhafte Bildröhre, Frontseite, Foto 1961</p> <p>Museum: Industriesalon Schöneweide Reinbeckstr. 9 12459 Berlin (0 30) 53 00 70 42 info@industriesalon.de</p> <p>Collection: Fotostelle WF - Röhren und Halbleiter, Technisches Fotoarchiv (TFA) des Werks für Fernsehelektronik (WF)</p> <p>Inventory number: TFA-6119999</p>
--	--

Description

Vorderansicht einer fehlerhaften Bildröhre. Die Fotobestellung kam aus der Bildröhrenproduktion.

Besteller: Böhm (Abteilung: TPB).

Foto, 17. März 1961.

Detailed description

Findbucheintrag: Fehlerhafte Bildröhre; 17. März 1961 (Transkriptor: Alexander Apel)

Basic data

Material/Technique: SW-Negativ, Planfilm

Measurements: 13x18 cm

Events

Commissioned	When	March 17, 1961
	Who	Werk für Fernmeldewesen (WF)
	Where	Oberschöneweide

Keywords

- Black-and-white photography
- Cathode ray tube

- Electrical engineering
- Electronic visual display
- Industrial sector
- Negative
- Sachaufnahme
- front view