

[Weitere Angaben: <https://berlin.museum-digital.de/object/6076> vom 19.04.2024]

 <p>KLAUS MEYER-ROGGE Dipl.-Ing. ARCHITECT Bautechnische Endoskopie Berlin (BE) Bautechnische Endoskopie Berlin Bautechnische Endoskopie Berlin Bautechnische Endoskopie Berlin Bautechnische Endoskopie Berlin</p> <p>STICHPROBENARTIGE UNTERSUCHUNG DER BALKENLAGE UND DER DACHVERBANDSHÖLZER AUF BEFALL DURCH TIERISCHE UND PFLANZLICHE HOLZERSTÖRER IN DACHRÄUMEN DES HAUSES</p> <p>REICHENBERGER STRASSE 114 IN BERLIN - KREUZBERG</p> <p>VORDERHAUS, SEITENFLÜGEL, HINTERHAUS</p> <p>UNTERSUCHUNGSBERICHT</p> <p><i>Klaus Meyer-Rogge</i> Berlin, den 02.10.1987</p> <p>Der vorliegende Bericht umfasst 24 Blätter DIN A 4</p> <p>B.T.E.R.N. - Verlag ErARep</p> <p>FHXB Friedrichshain-Kreuzberg [RR-F]</p>	<p>Objekt: Untersuchungsbericht: Endoskopie Dachstuhl Reichenberger Str. 114</p> <p>Museum: FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum Adalbertstraße 95 A 10999 Berlin (030) / 50 58 52 33 archiv@fhxb-museum.de</p> <p>Sammlung: Stadterneuerung und soziale Bewegungen in Kreuzberg, 1970 bis 1990, Internationale Bauausstellung Berlin 1984/87</p> <p>Inventarnummer: 2015/1939</p>
--	--

Beschreibung

Stichprobenartige Untersuchung der Balkenlage und der Dachverbandshölzer auf Befall durch tierische und pflanzliche Holzzerstörer in Dachräumen des Hauses Reichenberger Strasse 114 in Berlin-Kreuzberg. Vorderhaus, Seitenflügel, Hinterhaus.

Untersuchungsbericht / Klaus Meyer-Rogge. Bautechnische Endoskopie Berlin (Berlin, Oktober 1987, 24 Blatt, farbige Unterstreichungen im Text)

Grunddaten

Material/Technik:

Maße:

Höhe: 29,5 cm, Breite: 21 cm

Ereignisse

Veröffentlicht	wann	1987
	wer	S.T.E.R.N Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH
	wo	
Verfasst	wann	1987
	wer	Klaus Meyer-Rogge
	wo	

Schlagworte

- Sanierung