Objekt:	Beschädigte Bildröhre, Bild 1, Foto 1961
Museum:	Industriesalon Schöneweide Reinbeckstr. 9 12459 Berlin (0 30) 53 00 70 42 info@industriesalon.de
Sammlung:	Fotostelle WF - Röhren und Halbleiter, Technisches Fotoarchiv (TFA) des Werks für Fernsehelektronik (WF)
Inventarnummer:	TFA-6119832

Beschreibung

Beschädigte Bildröhre, Bild 1.
Besteller: Kielgas, Abteilung: TLV2. Manfred Kielgas ist von 1953-1963 nachweisbar, 1954-1961 als Verantwortlicher in der Versuchsstelle Elektronenstrahlröhren, 1963 in der Technologischen Fertigungsvorbereitung für Bildwiedergaberöhren.
Foto, 20. Januar 1961

Ausführliche Beschreibung

Findbucheintrag: Beschädigte Bildröhre; 20. Januar 1961 (Transkriptor: Alexander Apel)

Grunddaten

Material/Technik:	SW-Negativ, Planfilm
Maße:	13x18 Cm

Ereignisse

Beauftragt	wann	20.01.1961
	wer	Werk für Fernsehelektronik (WF)
	wo	Berlin-Oberschöneweide

Schlagworte

- Elektrotechnik

- Industrie
- Negativ (Fotografie)
- Sachaufnahme