


[Weitere Angaben: <https://berlin.museum-digital.de/object/64656> vom 19.04.2024]

 <p>www.industriesalon.de [CC BY-SA]</p>	<p>Objekt: Beschädigte Bildröhre (Schirm), Foto 1961</p> <p>Museum: Industriesalon Schöneweide Reinbeckstr. 9 12459 Berlin (0 30) 53 00 70 42 info@industriesalon.de</p> <p>Sammlung: Fotostelle WF - Röhren und Halbleiter, Technisches Fotoarchiv (TFA) des Werks für Fernsehelektronik (WF)</p> <p>Inventarnummer: TFA-6119869</p>
---	---

Beschreibung

Beschädigte Schirm einer Bildröhre.

Besteller: Kielgas, Abteilung: TCV2. Manfred Kielgas ist von 1953-1963 nachweisbar, 1954-1961 als Verantwortlicher in der Versuchsstelle Elektronenstrahlröhren, 1963 in der Technologischen Fertigungsvorbereitung für Bildwiedergaberöhren.

Foto, 14. Februar 1961

Ausführliche Beschreibung

Findbucheintrag: Beschädigte Bildröhre (Schirm); 14. Februar 1961 (Transkriptor: Alexander Apel)

Grunddaten

Material/Technik: SW-Negativ, Planfilm
Maße: 13x18 cm

Ereignisse

Beauftragt	wann	14.02.1961
	wer	Werk für Fernsehelektronik (WF)
	wo	Berlin-Oberschöneweide

Schlagworte

- Bildröhre
- Elektrotechnik
- Industrie
- Negativ (Fotografie)
- Sachaufnahme