

[Weitere Angaben: <https://berlin.museum-digital.de/object/64931> vom 23.04.2024]

	<p>Objekt: Schweißmaschine FW05, defekte Melacurd-Platte, Foto 1962</p> <p>Museum: Industriesalon Schöneweide Reinbeckstr. 9 12459 Berlin (0 30) 53 00 70 42 info@industriesalon.de</p> <p>Sammlung: Fotostelle WF - Geräte, Einschübe, Bauteile, Technisches Fotoarchiv (TFA) des Werks für Fernsehelektronik (WF)</p> <p>Inventarnummer: TFA-6220917</p>
--	--

Beschreibung

Defekte Melacurd-Platte einer Schweißmaschine FW05.

Besteller: Westphal, Abteilung: TL7. Die Bildbestellung kam aus dem Getterlabor.

Foto, 2. Februar 1962

Ausführliche Beschreibung

Findbucheintrag: Schweißmaschine FW05, defekte Melacurd-Platte; 2. Februar 1962
(Transkriptor: Alexander Apel)

Grunddaten

Material/Technik: SW-Negativ, Planfilm
Maße: 13x18 cm

Ereignisse

Beauftragt	wann	02.02.1962
	wer	Werk für Fernsehelektronik (WF)
	wo	Berlin-Oberschöneweide

Schlagworte

- Elektrotechnik
- Industrie

- Negativ (Fotografie)
- Sachaufnahme