

[Weitere Angaben: <https://berlin.museum-digital.de/object/65671> vom 23.04.2024]

	<p>Objekt: Beschädigte Spulen von Drehspulinstrumenten; Foto 1963</p> <p>Museum: Industriesalon Schöneweide Reinbeckstr. 9 12459 Berlin (0 30) 53 00 70 42 info@industriesalon.de</p> <p>Sammlung: Fotostelle WF - Geräte, Einschübe, Bauteile, Technisches Fotoarchiv (TFA) des Werks für Fernsehelektronik (WF)</p> <p>Inventarnummer: TFA-6322390</p>
--	--

## Beschreibung

Beschädigte Spulen von Drehspulinstrumenten.

Besteller: Kämper, Abteilung: ER. Kämper ist von 1954 bis 1966 als Fotobesteller nachweisbar und ist 1960 bis mindestens 1963 Verantwortlicher der Gerätewerkstatt für Prüfgeräte und 1967 bis mindestens 1975 Verantwortlicher für Gerätebau. Foto, Juni 1963

## Ausführliche Beschreibung

Findbucheintrag: Beschädigt Drehspul-Instrument; Juni 1963 (Transkriptor: Bernd Liebig)

## Grunddaten

Material/Technik: SW-Negativ, Planfilm  
Maße: 13x18 cm

## Ereignisse

Beauftragt wann Juni 1963  
wer Werk für Fernsehelektronik (WF)  
wo Berlin-Oberschöneweide

[Geographischer wann  
Bezug]

wer  
wo Berlin (DDR)

[Person-  
Körperschaft-  
Bezug]

wann

wer

Werk für Fernmeldewesen (WF)

wo

## Schlagworte

- Elektrotechnik
- Industrie
- Negativ (Fotografie)
- Sachaufnahme
- Schwarzweißfotografie