

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Object:</b> Beschädigte Spulen von Drehspulinstrumenten; Foto 1963   |
|  | <b>Museum:</b> Industriesalon Schöneweide<br>Reinbeckstr. 9<br>12459 Berlin<br>(0 30) 53 00 70 42<br>info@industriesalon.de       |
|  | <b>Collection:</b> Fotostelle WF - Geräte, Einschübe, Bauteile, Technisches Fotoarchiv (TFA) des Werks für Fernsehelektronik (WF) |
|  | <b>Inventory number:</b> TFA-6322390  |

## Description

Beschädigte Spulen von Drehspulinstrumenten.

Besteller: Kämper, Abteilung: ER. Kämper ist von 1954 bis 1966 als Fotobesteller nachweisbar und ist 1960 bis mindestens 1963 Verantwortlicher der Gerätewerkstatt für Prüfgeräte und 1967 bis mindestens 1975 Verantwortlicher für Gerätebau. Foto, Juni 1963

## Detailed description

Findbucheintrag: Beschädigt Drehspul-Instrument; Juni 1963 (Transkriptor: Bernd Liebig)

## Basic data

Material/Technique: SW-Negativ, Planfilm  
Measurements: 13x18 cm

## Events

|                            |       |                                 |
|----------------------------|-------|---------------------------------|
| Commissioned               | When  | June 1963                       |
|                            | Who   | Werk für Fernsehelektronik (WF) |
|                            | Where | Oberschöneweide                 |
| [Relationship to location] | When  |                                 |
|                            | Who   |                                 |

|   |       |                              |
|---|-------|------------------------------|
|   | Where | Berlin (DDR)                 |
| [Relation to<br>person or<br>institution] | When  |                              |
|   | Who   | Werk für Fernmeldewesen (WF) |
|   | Where |                              |

## Keywords

- Black-and-white photography
- Electrical engineering
- Industrial sector
- Negative
- Sachaufnahme