

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Object: Defekte EF 80, Bild 1; Foto 1964</p> <p>Museum: Industriesalon Schöneweide<br/>Reinbeckstr. 9<br/>12459 Berlin<br/>(0 30) 53 00 70 42<br/>info@industriesalon.de</p> <p>Collection: Fotostelle WF - Röhren und Halbleiter, Technisches Fotoarchiv (TFA) des Werks für Fernsehelektronik (WF)</p> <p>Inventory number: TFA-6423329</p> |
|--|--|

## Description

Defekte Röhre EF80 (Glasbruch) mit oxidiertem Getterniederschlag (milchig-weißer Belag am oberen Kolbenende).

Besteller: Kottschlag, Abteilung: WG8-707.

Foto, 29. April 1964

## Detailed description

Findbucheintrag: 3 Aufn. EF 80; 29. April 1964 (Transkriptor: Bernd Liebig)

## Basic data

Material/Technique: SW-Negativ, Planfilm

Measurements: 13x18 cm

## Events

|                            |       |                                 |
|----------------------------|-------|---------------------------------|
| Commissioned               | When  | April 29, 1964                  |
|                            | Who   | Werk für Fernsehelektronik (WF) |
|                            | Where | Oberschöneweide                 |
| [Relationship to location] | When  |                                 |
|                            | Who   |                                 |
|                            | Where | Berlin (DDR)                    |

[Relation to  
person or  
institution]

When

Who

Werk für Fernmeldewesen (WF)

Where

## Keywords

- Black-and-white photography
- Electrical engineering
- Industrial sector
- Negative
- Sachaufnahme