

[Weitere Angaben: <https://berlin.museum-digital.de/object/65971> vom 17.04.2024]

 <p>www.industriesalon.de [CC BY-SA]</p>	<p>Objekt: Defekte EF 80, Bild 2; Foto 1964</p> <p>Museum: Industriesalon Schöneweide Reinbeckstr. 9 12459 Berlin (0 30) 53 00 70 42 info@industriesalon.de</p> <p>Sammlung: Fotostelle WF - Röhren und Halbleiter, Technisches Fotoarchiv (TFA) des Werks für Fernsehetelektronik (WF)</p> <p>Inventarnummer: TFA-6423330</p>
---	--

Beschreibung

Defekte Röhre EF80 (Glasbruch) mit oxidiertem Getterniederschlag (milchig-weißer Belag am oberen Kolbenende).

Besteller: Kottschlag, Abteilung: WG8-707.

Foto, 29. April 1964

Ausführliche Beschreibung

Findbucheintrag: 3 Aufn. EF 80; 29. April 1964 (Transkriptor: Bernd Liebig)

Grunddaten

Material/Technik: SW-Negativ, Planfilm
Maße: 13x18 cm

Ereignisse

Beauftragt wann 29.04.1964
wer Werk für Fernsehetelektronik (WF)
wo Berlin-Oberschöneweide

[Geographischer wann
Bezug]

wer
wo Berlin (DDR)

[Person-
Körperschaft-
Bezug]

wann

wer

Werk für Fernmeldewesen (WF)

wo

Schlagworte

- Elektrotechnik
- Industrie
- Negativ (Fotografie)
- Sachaufnahme
- Schwarzweißfotografie