

	Object: Defekte EF 80, Bild 2; Foto 1964
	Museum: Industriesalon Schöneweide Reinbeckstr. 9 12459 Berlin (0 30) 53 00 70 42 info@industriesalon.de
	Collection: Fotostelle WF - Röhren und Halbleiter, Technisches Fotoarchiv (TFA) des Werks für Fernsehelektronik (WF)
	Inventory number: TFA-6423330

Description

Defekte Röhre EF80 (Glasbruch) mit oxidiertem Getterniederschlag (milchig-weißer Belag am oberen Kolbenende).

Besteller: Kottschlag, Abteilung: WG8-707.

Foto, 29. April 1964

Detailed description

Findbucheintrag: 3 Aufn. EF 80; 29. April 1964 (Transkriptor: Bernd Liebig)

Basic data

Material/Technique: SW-Negativ, Planfilm

Measurements: 13x18 cm

Events

Commissioned	When	April 29, 1964
	Who	Werk für Fernsehelektronik (WF)
	Where	Oberschöneweide
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Berlin (DDR)

[Relation to
person or
institution]

When

Who

Werk für Fernmeldewesen (WF)

Where

Keywords

- Black-and-white photography
- Electrical engineering
- Industrial sector
- Negative
- Sachaufnahme