Object: Negativ: Ruine, Potsdamer
Straße 181, 1952

Museum: Museen Tempelhof-Schöneberg
Hauptstr. 40 /42
10827 Berlin
030 - 90277 6163

Collection: Fotosammlung: Sammlung
Herwarth Staudt

Inventory SlgStaudt-118-03
number:

## Description

Fotografie des Gebälks in einem Innenraum des zerstörten Hauses in der Potsdamer Straße 181, aufgenommen von Herwarth Staudt am 8. September 1952 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

## Basic data

Material/Technique:

Measurements: 6 x 6 cm

## **Events**

Image taken When September 8, 1952

Who Herwarth Staudt (1924-)

Where

Was depicted When

Who

Where Potsdamer Straße 181 (Berlin-Schöneberg)

## **Keywords**

- Entablature
- House
- Nachkriegszeit
- Ruins
- World War II

• interior space