

	<p>Objekt: Negativ: Ruine, Schwerinstraße 17, 1953</p> <p>Museum: Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163</p> <p>Sammlung: Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt</p> <p>Inventarnummer: SlgStaudt-127-01</p>
--	--

Beschreibung

Fotografie des Eingangsbereichs des zerstörten Hauses in der Schwerinstraße 17, aufgenommen von Herwarth Staudt am 14. Januar 1953 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Grunddaten

Material/Technik:

Maße: 6 x 6 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	14.01.1953
	wer	Herwarth Staudt (1924-)
	wo	
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Schwerinstraße 16 (Berlin-Schöneberg)
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Schwerinstraße 18 (Berlin-Schöneberg)

Schlagworte

- Eingang (Architektur)
- Mauerwerk
- Nachkriegszeit
- Ruine
- Zweiter Weltkrieg