[Weitere Angaben: https://berlin.museum-digital.de/object/69341 vom 25.04.2024]

Objekt:	Negativ: Ruine, Rubensstraße 50, 1950
Museum:	Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163
Sammlung:	Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt
Inventarnummer:	SlgStaudt-022-03

Beschreibung

Fotografie einer zerstörten Decke im Innenbereich des Hauses in der Rubensstraße 50, aufgenommen von Herwarth Staudt am 19. Mai 1950 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Grunddaten

Material/Technik:	
Maße:	6 x 6 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	19.05.1950
	wer	Herwarth Staudt (1924-)
	wo	
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Rubensstraße 50 (Berlin-Schöneberg)

Schlagworte

- Innenraum
- Nachkriegszeit
- Ruine
- Zweiter Weltkrieg