

 <p>Museen Tempelhof-Schöneberg/Herwarth Staudt [CC BY-NC-SA]</p>	<p>Objekt: Negativ: Beschädigtes Haus, Hauptstraße 139, 1950</p> <p>Museum: Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163</p> <p>Sammlung: Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt</p> <p>Inventarnummer: SlgStaudt-035-12</p>
--	--

Beschreibung

Fotografie eines Teils der beschädigten Hauswand und eines beschädigten Seitenflügels des Hauses in der Hauptstraße 139, aufgenommen von Herwarth Staudt am 10. Oktober 1950 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Grunddaten

Material/Technik:

Maße: 6 x 6 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 10.10.1950
wer Herwarth Staudt (1924-)
wo

Wurde wann
abgebildet
(Ort)
wer
wo Hauptstraße 139 (Berlin-Schöneberg)

Schlagworte

- Frau
- Mann
- Nachkriegszeit
- Ruine

- Wand (Bauteil)
- Zweiter Weltkrieg