[Weitere Angaben: https://berlin.museum-digital.de/object/69834 vom 23.04.2024]

Objekt:	Negativ: Ruine, Bamberger Straße 37, 1950
Museum:	Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163
Sammlung:	Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt
Inventarnummer:	SlgStaudt-006-09

Beschreibung

Fotografie der Rückseite des zerstörten Eckhauses in der Bamberger Straße 37 Ecke Aschaffenburger Straße 7, aufgenommen von Herwarth Staudt am 2. Februar 1950 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Grunddaten

Material/Technik:	
Maße:	6 x 6 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	02.02.1950
	wer	Herwarth Staudt (1924-)
	wo	
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Bamberger Straße 37 (Berlin-Schöneberg)
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Aschaffenburger Straße 7 (Berlin-Schöneberg)

Schlagworte

- Eckhaus
- Nachkriegszeit
- Ruine
- Trümmer
- Zweiter Weltkrieg