

	Tárgyak: Negativ: Ruine, Bahnstraße 35, 1951
	Intézmény: Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163
	Gyűjtemények: Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt
	Leltári szám: SlgStaudt-059-09

Leírás

Fotografie eines Teils der zerstörten Decke im Innenbereich des Hauses in der Bahnstraße 35 (heute Crellestraße 35), aufgenommen von Herwarth Staudt am 21. März 1951 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Méretetek: 6 x 6 cm

Események

Felvétel mikor 1951. március 21.
készítése

ki Herwarth Staudt (1924-)
hol

Ábrázolt hely mikor
ki
hol Crellestraße 35 (Berlin-Schöneberg)

Kulcsszavak

- Decke (Bauwesen)
- Innenraum
- Nachkriegszeit
- második világháború
- rom