

	<p>Objekt: Negativ: Ruine, Steinmetzstraße 60, 1951</p> <p>Museum: Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163</p> <p>Sammlung: Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt</p> <p>Inventarnummer: SlgStaudt-075-07</p>
--	---

Beschreibung

Fotografie des zerstörten Dachbodens des Hauses in der Steinmetzstraße 60 (heute Alvenslebenstraße 7), aufgenommen von Herwarth Staudt am 21. Juni 1951 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Grunddaten

Material/Technik:

Maße: 6 x 6 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 21.06.1951
wer Herwarth Staudt (1924-)
wo

Wurde wann
abgebildet
(Ort)
wer
wo Alvenslebenstraße 7 (Berlin-Schöneberg)

Schlagworte

- Dachboden
- Haus
- Nachkriegszeit
- Ruine

- Zweiter Weltkrieg