Object:	Negativ: Ruine, Habsburger Straße 13, 1950
Museum:	Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163
Collection:	Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt
Inventory number:	SlgStaudt-008-05

Description

Fotografie des zerstörten Dachstuhls des Hauses in der Habsburger Straße 13, aufgenommen von Herwarth Staudt am 18. Februar 1950 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Basic data

Material/Technique:	
Measurements:	6 x 6 cm

Events

Image taken	When	February 18, 1950
	Who	Herwarth Staudt (1924-)
	Where	
Was depicted	When	
	Who	
	Where	Habsburgerstraße 13 (Berlin-Schöneberg)

Keywords

- Construction worker
- Dachstuhl
- Nachkriegszeit
- Ruins
- World War II