

	<p>Objekt: Implodierte Bildröhren; Foto, 1957</p> <p>Museum: Industriesalon Schöneweide Reinbeckstr. 9 12459 Berlin (0 30) 53 00 70 42 info@industriesalon.de</p> <p>Sammlung: Fotostelle WF - In der Fertigung - Anlagen, Automaten, Arbeitsplätze, Technisches Fotoarchiv (TFA) des Werks für Fernsehelektronik (WF)</p> <p>Inventarnummer: TFA-5713109</p>
--	---

Beschreibung

Kontaktabzug mit Fotos aus einem Raum mit einer implodierten Bildröhre.

Besteller: Schäfer. Schäfer ist von 1946-1963 als Sicherheitsinspektor nachweisbar.

Foto, Januar 1957.

Das Digitalisat wurde von einem Fotoabzug angefertigt.

Ausführliche Beschreibung

Findbucheintrag: Implodieren einer Bildröhre (Gesichtsmaske) vorher; Januar 1957
(Transkriptor: Michael Schaible)

Grunddaten

Material/Technik: SW-Negativ, Kleinbildfilm
Maße: 35 mm

Ereignisse

Beauftragt wann Januar 1957
wer Werk für Fernmeldewesen (WF)
wo Berlin-Oberschöneweide

[Geographischer wann
Bezug]

wer

	wo	Berlin (DDR)
[Person- Körperschaft- Bezug]	wann	
	wer	Werk für Fernsehelektronik (WF)
	wo	

Schlagworte

- Bildröhre
- Elektrotechnik
- Industrie
- Innenraumansicht
- Negativ (Film)
- Sachaufnahme
- Schwarzweißfotografie
- Unfall