[Weitere Angaben: https://berlin.museum-digital.de/object/87183 vom 04.05.2024]

Objekt:	Negativ: Ruine, Hauptstraße 96, 1956
Museum:	Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163
Sammlung:	Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt
Inventarnummer:	SlgStaudt-230-03

Beschreibung

Fotografie des zerstörten Hauses in der Hauptstraße 96 (heute Innsbrucker Platz 3), aufgenommen von Herwarth Staudt am 3. März 1956 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Grunddaten

Material/Technik:	
Maße:	6 x 6 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	03.03.1956
	wer	Herwarth Staudt (1924-)
	wo	
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Innsbrucker Platz 3 (Berlin-Schöneberg)

Schlagworte

- Eckhaus
- Fotograf
- Nachkriegszeit
- Ruine

- Zweiter Weltkrieg