[Weitere Angaben: https://berlin.museum-digital.de/object/87680 vom 19.05.2024]

Objekt:	Negativ: Ruine, Eisenacher Straße 18, 1950
Museum:	Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163
Sammlung:	Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt
Inventarnummer:	SlgStaudt-264-12

Beschreibung

Fotografie zerstörter Durchgänge im Hinterhaus des Eckhauses in der Eisenacher Straße 18 Ecke Luitpoldstraße 9, aufgenommen von Herwarth Staudt am 10. Oktober 1950 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Grunddaten

Material/Technik:	
Maße:	6 x 6 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	10.10.1950
	wer	Herwarth Staudt (1924-)
	wo	
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Eisenacher Straße 18 (Berlin-Schöneberg)
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Luitpoldstraße 9 (Berlin-Schöneberg)

Schlagworte

- Hinterhaus
- Nachkriegszeit
- Ruine
- Trümmer
- Zweiter Weltkrieg