

[Weitere Angaben: <https://berlin.museum-digital.de/object/87778> vom 24.06.2024]

	<p>Objekt: Negativ: Ruine, Kleiststraße 22, 1950</p> <p>Museum: Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163</p> <p>Sammlung: Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt</p> <p>Inventarnummer: SlgStaudt-273-02</p>
--	--

Beschreibung

Fotografie gestapelter Trümmer vor der Rückseite des zerstörten Eckhauses in der Kleiststraße 22 Ecke Bayreuther Straße 37, aufgenommen von Herwarth Staudt am 23. Oktober 1950 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Grunddaten

Material/Technik:

Maße: 6 x 6 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	23.10.1950
	wer	Herwarth Staudt (1924-)
	wo	
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Kleiststraße 22 (Berlin-Schöneberg)
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Bayreuther Straße 37 (Berlin-Schöneberg)

Schlagworte

- Eckhaus
- Gelände
- Nachkriegszeit
- Ruine
- Trümmer
- Zweiter Weltkrieg