[Weitere Angaben: https://berlin.museum-digital.de/object/88509 vom 03.06.2024]

Objekt:	Negativ: Beschädigtes Haus, Traunsteiner Straße 6, 1952
Museum:	Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163
Sammlung:	Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt
Inventarnummer:	SlgStaudt-327-11

Beschreibung

Fotografie von Trümmern vor der beschädigten Hauswand des Hinterhauses in der Traunsteiner Straße 6 (heute Traunsteiner Straße 5-6), aufgenommen von Herwarth Staudt am 18. September 1952 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Grunddaten

Material/Technik:	
Maße:	6 x 6 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	18.09.1952
	wer	Herwarth Staudt (1924-)
	wo	
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Traunsteiner Straße 5-6 (Berlin-Schöneberg)

Schlagworte

- Hinterhaus
- Nachkriegszeit
- Trümmer
- Wand (Bauteil)

- Zweiter Weltkrieg