Objekt:	Negativ: Innenraum, Regensburger Straße 33 a, 1952
Museum:	Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163
Sammlung:	Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt
Inventarnummer:	SlgStaudt-332-03

Beschreibung

Fotografie der beschädigten Decke in einem Innenraum des Hauses in der Regensburger Straße 33 a, aufgenommen von Herwarth Staudt am 14. Oktober 1952 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Grunddaten

Material/Technik:	
Maße:	6 x 6 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	14.10.1952
	wer	Herwarth Staudt (1924-)
	wo	
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Regensburger Straße 33 a (Berlin-Schöneberg)

Schlagworte

- Decke (Bauwesen)
- Innenraum
- Nachkriegszeit
- Zweiter Weltkrieg