

	<b>Tárgyak:</b> Negativ: Innenraum, Regensburger Straße 33 a, 1952
	<b>Intézmény:</b> Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163
	<b>Gyűjtemények:</b> Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt
	<b>Leltári szám:</b> SlgStaudt-332-03

## Leírás

Fotografie der beschädigten Decke in einem Innenraum des Hauses in der Regensburger Straße 33 a, aufgenommen von Herwarth Staudt am 14. Oktober 1952 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Méretetek: 6 x 6 cm

## Események

Felvétel mikor 1952. október 14.  
készítése

ki Herwarth Staudt (1924-)  
hol

Ábrázolt hely mikor  
ki

hol Regensburger Straße 33 a (Berlin-Schöneberg)

## Kulcsszavak

- Decke (Bauwesen)
- Innenraum
- Nachkriegszeit
- második világháború