[Weitere Angaben: https://berlin.museum-digital.de/object/88960 vom 24.05.2024]

Objekt:	Negativ: Ruine, Grunewaldstraße 77, 1953
Museum:	Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163
Sammlung:	Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt
Inventarnummer:	SlgStaudt-173-03

Beschreibung

Fotografie der zerstörten Zimmerdecke in einer Wohnung in der Grunewaldstraße 77, aufgenommen von Herwarth Staudt am 10. August 1953 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Grunddaten

Material/Technik:	
Maße:	6 x 6 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	10.08.1953
	wer	Herwarth Staudt (1924-)
	wo	
Wurde abgebildet (Ort)	wann	
	wer	
	wo	Grunewaldstraße 77 (Berlin-Schöneberg)

Schlagworte

- Gebälk
- Haus
- Innenraum
- Nachkriegszeit

- Ruine
- Zweiter Weltkrieg