

	Object: Negativ: Ruine, Luitpoldstraße 15, 1954
	Museum: Museen Tempelhof-Schöneberg Hauptstr. 40 /42 10827 Berlin 030 - 90277 6163
	Collection: Fotosammlung: Sammlung Herwarth Staudt
	Inventory number: SlgStaudt-210-03

Description

Fotografie des Innenhofs des zerstörten Hauses in der Luitpoldstraße 15, aufgenommen von Herwarth Staudt am 2. März 1954 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Basic data

Material/Technique:

Measurements: 6 x 6 cm

Events

Image taken	When	March 2, 1954
	Who	Herwarth Staudt (1924-)
	Where	
Was depicted	When	
	Who	
	Where	Luitpoldstraße 15 (Berlin-Schöneberg)

Keywords

- Courtyard
- House
- Nachkriegszeit
- Ruins
- World War II