

	<p>Object: Orkanschäden auf dem Bhf. Schöneweide, 1972. SW-Foto © Kurt Schwarz.</p> <p>Museum: Industriesalon Schöneweide Reinbeckstr. 9 12459 Berlin (0 30) 53 00 70 42 info@industriesalon.de</p> <p>Collection: Kurt Schwarz Fotografie</p> <p>Inventory number: KS-7-BZ_0348</p>
--	--

Description

Beseitigung von Sturmschäden auf dem Bahnhof Schöneweide nach dem Orkantief 'Quimburga' am 13. November 1972. SW-Foto © Kurt Schwarz.

Basic data

Material/Technique: SW-Negativ, Kleinbildfilm
Measurements: 35 mm

Events

Image taken	When	1972
	Who	Kurt Schwarz (1937-)
	Where	Köpenick
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Berlin (DDR)
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	East Berlin

Keywords

- Damage
- Fire department
- Railway station
- Repair
- Storm
- destruction