

	Object: Gutachten: Standortuntersuchung Dienstgebäude Senator für Gesundheit und Soziales in Kreuzberg Museum: FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum Adalbertstraße 95 A 10999 Berlin (030) / 50 58 52 33 archiv@fhxb-museum.de Collection: Stadterneuerung und soziale Bewegungen in Kreuzberg, 1970 bis 1990, Internationale Bauausstellung Berlin 1984/87 Inventory number: 2015/2555
--	---

Standortuntersuchung für Dienstgebäude des Senators für Gesundheit und Soziales in
Kreuzberg - integriertes Modell / Hrsg.: S.T.E.R.N. Bearb.: Arge Öko, Eble, FPB, Loidl, PUB,
SPAS, Steidle, S.T.E.R.N. (Berlin, Januar 1988, 100 Blatt, Abschnitte C und D fehlen)

Höhe: 29,5 cm, Breite: 21 cm

Published	When	1988
	Who	S.T.E.R.N Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH
	Where	

- Building design